

Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003

- I. Valg af dirigent
- II. Bestyrelsesberetning
- III. Behandling af forslag
- IV. Forelæggelse af årsregnskab
- V. Forelæggelse af budget
- VI. Valg af medlemmer/suppleanter
- VII. Valg af revisor
- VIII. Eventuelt

Formanden bød på vegne af bestyrelsen velkommen til Hyllingbjerg Kystsikrings Laugets generalforsamling

Starter efter agenda.

I. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Svend Erik Søgaard (SES)

SES valgt som dirigent.

SES: takker for valget.

SES konkluderer, at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt.

II. Bestyrelsesberetning

Frits Thaulow fremlægger på vegne af bestyrelsen den årlige beretning.

Bestyrelsen holder sig orienteret igennem både telefon og emails, og er i løbende kontakt med Kystdirektoratet.

Bestyrelsen holder sig ligeledes løbende orienteret om kystens udvikling. I efteråret har der været meget østenvind, hvilket er usædvanligt og har påvirket stranden. Østenvinden har dog ikke påvirket sandmængden væsentligt. Stranden er selvfølgelig altid meget påvirket af vind og vejr.

Medlemmerne kan i øvrigt se billeder af strandens udvikling på laugets hjemmeside, www.liselejekyst.dk. Bestyrelsen meddelte at der har været mere end 1000 besøgende på denne side.

Væsentlige meddelelser bliver sendt ud pr. post, men hvis man ønsker en hurtig og opdateret orientering om kystens udvikling kan dette altid ske på hjemmesiden, der hele tiden holdes opdateret.

Bestyrelsen forventer, at der igen i år vil blive taget luftfotos af stranden således, at alle kan følge udviklingen af denne.

Status:

Ved bølge bryder 1, kan det ses at der til stadig sker en opbygning af stranden i det der til denne del af stranden tilføres nyt sand.

Udbygningen af stendepotet blev af Kystdirektoratet i foråret godkendt som en egentlig bølgebryder. Kystdirektoratet godkendte, at denne bølgebryder blev udbygget til 45 meter. Bestyrelsen så gerne en godkendelse på 60 meter men dette blev dog afvist af direktoratet. Direktoratet har bestemt, at etablering af denne bølgebryder sker som et 5 års forsøg.

Bølgebryderen blev endvidere forstærket yderligere med nye sten i det, det var nødvendigt på grund af dybden på netop dette sted.

Vejlby entreprenørerne havde andre engagementer i området, hvorfor det prismæssigt var fordelagtigt at engagere dem som leverandører. Endvidere kunne der igen foretages en sandafskrabning med eget opsamlet sand. Denne form for sandflytning er mindre bekostelig og synes at virke, hvilket har en stor betydning for økonomien i laug.

Bølge 2 og 4 og 5 er de bølge brydere som kunne bære en sandafskrabning. Allerede nu kan man se at sandet ved bølgebryder 2 er ved at genetablere sig.

Ved vurderingen af den østlige del af stranden mangler der en kystnær sandtransport. Mellem bølgebryder 8 og 9 kan det ses at sandmængden er faldet, og at der mangler sandhøjde.

Ser man ned mod Liselejemolen – ses en opbygning af sand ved den første del af Kystvej. Dette tages som udtryk for retableringen af balance også på den østlige del af standen.

Ved bølgebryder 9 ses ligeledes en opbygning.

Den sti, som der er ved bølgebyder 9 ejes af én person, som har solgt 50% til de nærmeste lodsejere. Bestyrelsen opfordrer til at der på denne sti etableres et trappelauget.

Bestyrelsen blander sig ikke i trapperlaugenes etablering eller i strandfodssikringer. Dog skal det nævnes, at der ved Trappelavet, Bjerget – er en meget farlig strandfodssikring. Stenene her, er IKKE stabile og kan være meget farlige for børn.

Entreprenøren har gennemgået Liselejemolen og meddelt, at denne ser meget fin ud og skal alt andet lige ikke vedligeholdes før om ca. 10 år.

Der er sket en ekspeditionsfejl med de 38.000 kr., som var opsamlet af grundejerforeningen og som skulle refunderes på de enkeltes skattebilletter. Fejlen har medført at pengene kun blev godskrevet murlauget og ikke hele Kystlavet. Dette vil blive rettet på efterårets skattebillet.

- ✚ Nærrevision blev valgt sidste år sammen med en intern revisor, der udfører en gennemgang af regnskabet, hvilket er sket.

Spørgsmål

Dirigent konkluderede at der ikke var spørgsmål.

Bestyrelsesberetningen blev herefter godkendt.

III. Behandling af forslag

Ingen forslag var indgået.

IV. Forelæggelse af årsregnskab

Revisor Kenneth Andersen gennemgår regnskabet og kunne meddele, at regnskabet er godkendt med blank påtegning.

Bestyrelsen får ikke løn men kørselsgodtgørelse. Pr. 31. maj står der 766.000 kr. når alle bidrag er indgået i år. Når regninger er betalt står der Ca. 361.000 kr.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

V. Forelæggelse af budget

Der er hensat 300.000 kr. til vedligeholdelse hvilket vil blive overskredet med kr. Ca. 50.000. Der forventes et resultat på 40.000 kr. restresultat bliver 45000 kr. hensat til vedligeholdelse.

FT. Regningen er incl. 350.000 kr. Og omfatter rådgivning og etablering. Luftfoto vil antageligvis beløbe sig til maksimalt 50.000 kr.
Budgettet blev herefter godkendt

VI. Valg af medlemmer/suppleanter

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Frits Thaulow
FT genopstiller.

← Formateret: Punkttopstilling

FT blev genvalgt med akklamation.

VII. Valg af revisor

Bestyrelsen godkendte genvalg af Nærrevision Frederiksværk samt Ole Olesen, som intern revisor.

VIII. Eventuelt

Spørgsmål:

Inge Løngren Kystvej 44:

Vandet, kommer helt op til denne grund efter etableringen af strandsikringen. Dette er et nyt fænomen. Der har været 64 år med tør strand nu er forholdene at der mangler sandopbygning. Spørgsmålet er om ikke bølgebryderen kan udbygges.

Olaf Asmussen Kystvej 16:

Udfra bølgebrydere 9 og Liselejemolen er der sket en indhuling ved bølgebryder 9 og derfor en opbygning af sand mod øst. Der er ikke det samme som en ny sandtilføjelse, som nævnt i beretningen.

Bjergets Trappenlaug, Morten La Cour:

Der er fornuft i at skrabe sand af bølgebryder 3. Men vest herfor bør man måske lade sandet ligge så der kunne ske en horisontal ophobning af sand.

Thor Sommer:

Der er kommet en masse tekniske problemer. Eksperterne er blevet kontaktet. Indlægene tyder på at nogle af bølgebryderne skal flyttes. Sommer vil gerne være behjælpelige.

Svar:

Bestyrelsen:

Der er ikke sket flytning af de nye bølgebrydere blot har der været afhjælpning af de oprindelige brydere. Det er svært at pålægge eksperterne et ansvar.

Sommer:

Såfremt man tager eksperter skal de tages i ed. Den rigtige løsning er, at spille skak med naturen således, at der kan tillempes sig en løsning sammen med naturen. Man skal lyttes til naturen.

Borrit Hellebakken 6:

Bor mellem mole 2 og 3. Der mangler i øjeblikket mellem 1.2 og 1.4 meter sand. Den sten, som ligger i vandet lå tidligere midt på stranden. Når der er så radikale ændringer af stranden, som påvirker sikringen bør denne strandfodsikring være en del af projektet.

Kan de private lodsejere anvende de entreprenører som anvendes af Lauget.?

Bestyrelsens svar:

Entreprenøren godt kan anvendes.

Lauget er ikke ansvarlig for strandfodsikringen, hverken med ansvar eller økonomisk. Det er op til lodsejerne selv at sikre strandfodsikringen til grunden.

Bjergets Trappenlaug, Morten La Cour:

Kunne man lægge en meddelelse på hjemmesiden så lodsejerne kan få en mulighed for at engagere sig med entreprenøren så der kan indgås aftalerne.

Kunne bestyrelsen hjælpe med samle arbejdet sammen således, at Vejlbys kunne engageres egenhændigt.

Bestyrelsens svar:

Bestyrelsen vil anvende hjemmesiden, som kontaktpunkt når der skal foretages arbejder på stranden.

Medlemmerne opfordres til at meddele adresseændringer til vor forretningsfører, Nærrevision.

--ooo000ooo--

Dirigenten afslutter mødet og takke for god ro og orden.

Den ny valgte formand takker ligeledes for et godt møde.